



**ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI  
FŐFELÜGYELŐSÉG  
ELNÖK**

**Közlemény**

2006. november 29-én 9 óra 10 perckor egy rendkívül tragikus – 17 éves fiatalembert ért – munkabaleset következett be egy csornai építési munkahelyen. A sérült november 30-án életét veszítette.

November 29-én 11 óra 30 perc körüli időben a MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft megbízottja, illetve ügyvezetője telefonon jelezte a felügyelőség győri irodája egyik munkabiztonsági felügyelője felé, hogy a fővállalkozási építőipari kivitelezési munkahelyén (Pannon-Víz Zrt Csorna, Barbacsi u. 1. szám alatti szennyvíztisztító telep) az alvállalkozóként dolgozó GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft szakmunkástanulója leesett az állványról és a mentők kórházba szállították. A felügyelő fél 1 körüli időben másodmagával a helyszínre érkezett és megkezdte a vizsgálatot. Sajnálatos módon a beruházó részéről eddig nem beazonosítható megbízottja elbontatta a fontos tárgyi bizonyítékot jelentő állványzatot annak ellenére, hogy a szükséges munkát elvégezték volna. Ilyen körülmények között a felügyelők megkezdtek a tanúk meghallgatását és a bizonyítékok feltárását. November 30-án a helyszínen tovább folytatták a vizsgálatot, miközben 10 óra 30 perckor faxon bejelentés érkezett a felügyelőséghez, hogy a sérült állapota közvetlen életveszélyessé változott, majd 16 óra 06 perckor a képző intézet bejelentette, hogy a sérült a kórházban elhunyt.

A balesetet szenvedett B. B. 1989-es! születésű, hidegburkoló I. éves szakmunkástanuló.

Társaival, szakoktató jelenlétében a tetőszerkezet bedeszakázása céljából tartózkodott az építési területen, ahonnan átirányították egy 4,5 méter magas fal fazsaluzatának elbontására. A bontás 3,2 méter szintmagasságú fém bakállványokra elhelyezett három szál pallóról történt, amelyen védőkorlát nem volt elhelyezve, és egy fém támasztólétrán lehetett felmenni a munkaszintre. A zsaluelem eltávolítása közben, ez ideig nem ismert okból a betonozott terepszintre esett, és eközben érte a fejsérülés.

Valószínűsíthető, hogy:

- Az építési állvány nem volt ellátva védőkorláttal.
- Az állványon nem volt teljes pallóterítés.
- A tanuló (k)-al nem az elsajátítandó szakmához tartozó gyakorlati feladatot végeztették. A képzés ezen szakaszában (9. évfolyam) kizárólag a szakmához tartozó pályaorientációs gyakorlat végzésére van lehetőség.

A vizsgálatot az OMMF Nyugat-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége tovább folytatja.

**Budapest, 2006. december 01.**

**OMMF**