

-
- A person wearing a green jacket and red earplugs is working in a workshop. They are operating a machine with a large blue fan. The workshop has a concrete floor, a metal table, and various equipment and materials in the background. A large window is visible at the top of the frame.

3. Termesztett zöldségek permetezéséhez használatos egyéni védőeszközök



4. A szerelőbakok egyedi azonosítási számmal rendelkeznek, terhelhetőségük jelölve.



5. Tágas, rendezett gépműhely



6. Gépjavító műhely, a használaton kívüli szerelőkna körül kerítve, figyelmeztető táblával ellátva



7. Elsősegély felszerelés, elsősegély nyújtó megjelölésével



8. Rendezett tejfeldolgozó üzem



9. Egy megfelelően telepített állványrendszer



10. Híddaruknál a főkapcsolók kikapcsolt helyzetben biztonsági zárral (lakattal) lezárva.




11. Szabályosa kialakított közlekedési utak a munkáltató telephelyén



12. Takarításhoz használatos vegyszerálló kesztyű



13. Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató munkahelyen
akadálymentes illemhely



14. Azbesztmentesítési munkaterület elszigetelése



15. Azbesztmentesítésre vonatkozó mérési eredményeket naprakészen kifüggesztették



16. Ergonómiailag megfelelő kialakítású csomagoló munkahely



Negatív példák

1. Villás targoncával szállított asztal és az azt fogó munkavállaló



2. A karbantartáshoz használatos hegesztő pajzs elvesztette a védelmi képességét



3. Beomlás és beesés veszélye miatt közvetlen veszélyeztetés



4. Leesés elleni védelem nélkül végzett bontási tevékenység



5. Födémáttörés



6. Anyagfeladó csiga gerendához történő rögzítése lágyvashuzallal



7. „Maradék” anyagokból készített szögezett fa létra



8. A munkavállaló leesés elleni egyéni védőeszközt nem viselt valamint a kikötési pontok sem voltak meghatározva, továbbá a leesés elleni kollektív védelem ezen a szinten még nem volt kiépítve.



9. A munkavállaló egy kőműves állványbakra felállított és a homlokzathoz támasztott egyágú létra 4. fokán állva dolgozik



10. Védőkesztyű ?



11. A munkaállványt úgy mozgatták, hogy rajta két állványszinten is munkavállalók álltak



12. Törött burkolatú villamos elosztó a talajon elhelyezve



13. azbesztbontási területen a munkáltató nem biztosított az azbesztbontási tevékenységhez védőruházatot.



14. Elektromos falı szekrényben a villamos szerkezetek alatt különféle hulladékokat, éghető anyagokat (papír) tároltak



15. Tetőszerkezet keresztlécein állva azbeszt tartalmú síkpalák bontását végezték 11-13 méter magasságban. A munkálathoz leesés ellen kollektív védelem nem volt kiépítve, leesés elleni egyéni védőeszközt nem használták. Továbbá a munkavállalók nem viselték a rendelkezésre álló légzésvédő egyéni védőeszközt, valamint a munkáltató a munkavégzéséhez nem biztosított a munkavállalók részére a védőruházatot.



16. Leesés elleni kollektív védelem sajátos kivitelezése.



17. Szabálytalan személyemelési művelet



18. A munkavállaló a szabálytalanul kiépített állvány alatt az anyagok leesésétől veszélyeztetett területen egyéni védőeszközök nélkül a por okozta expozíciónak kitéve végzett tégladarabolást



19. A sötétzöldben egy sárga színű flakonban folyadékot tároltak, amelyen tájékoztatói feliratozás nem volt



20. A növénytermesztéshez használt permetező vegyszereket és egyéb veszélyes anyagokat szabadon, egy nyitott polcon tárolták

