

TANULSÁGOS MUNKABALESETEK

- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Dúcolatlan munkaködör falának beomlása

A munkáltató munkavállalói közút melletti építési munkahelyen dolgoztak. A baleset napjára a munkáltató építésvezetője feladatként a lefektetett csapadékvíz elvezető cső munkaárkának géppel történő földvisszatöltését, valamint a visszatöltött föld dőngölőbékával történő tömörítését határozta meg a munkavállalók részére.



A dúcolatlan függőleges földfalú munkaárok géppel történő visszatöltése (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkaterületen nem állt rendelkezésre dúckeret a földfal megtámasztáshoz, mivel azok a munkaterületre nem érkeztek meg, ennek ellenére földmunkagéppel a szükséges munkaárok kialakítása megtörtént, majd az egyik segédmunkás munkavállaló a kb. 3 méter mélységű dúcolatlan, függőleges földfalú munkaárkokban a fenék kiegyenlítését végezte, valamint a műanyag cső elhelyezésében segédkezett. A brigádvezető, mint helyszíni munkairányító is a dúcolatlan munkaárkokban tartózkodott, amikor a dúcolatlan munkaárok fala beomlott, betemetve az ott tartózkodó segédmunkást és a brigádvezetőt.



*A beomlott dúcolatlan függőleges földfalú munkaárok és a munkagödörből kiemelt elhunyt munkavállaló
(munkavédelmi hatóság felvétele)*

A segédmunkás munkavállalót a beomló föld nyakig, a brigádvezetőt viszont teljesen betemette. A segédmunkás munkavállalót sikerült kimenteni, azonban a brigádvezető a helyszínen azonnal meghalt.

A baleset oklángolata

- A csapadékvíz elvezető csatorna munkaárok kialakításának megkezdése talajmechanikai vizsgálatok nélkül.
- Kedvezőtlen munkakörnyezet és körülmények (teherforgalommal terhelt közútpálya közelsége, 3 m-nél nagyobb munkaárok mélység).
- A munkavégzéshez szükséges kollektív védőeszközök (a függőleges földfal megtámasztására szolgáló, a dúcolásra alkalmas eszközök) teljes hiánya mellett történő munkavégzés.
- A függőleges földfal beomlása.
- A beomló föld a segédmunkást nyakig, a brigádvezetőt teljesen betemette.
- A brigádvezető munkavállaló a helyszínen életét veszítette.

Munkáltatói intézkedések

- Rendkívüli oktatás megtartása, melynek során a bekövetkezett baleset tényét ismertetni kell és fel kell hívni a figyelmet a munkavédelmi előírások betartására

A hatóság intézkedései

- Tevékenység felfüggesztése
- Munkavédelmi bírság kiszabása

Tanulság:

A baleset nem következett volna be, ha

- a munkaárok falának a megfelelő megtámasztása megtörténik,
- a brigádvezető és a segédmunkás nem tartózkodik, illetve nem végez munkát a dúcolatlan munkaárokbán.