

TANULSÁGOS MUNKABALESETEK

Elgurult locsolóautó okozta összenyomásos baleset

A munkavállaló egy 1,5 m³-es fémtartállyal és hidraulikus szivattyúval szerelt locsolóautó felépítményű tehergépjárművel növényzet locsolást folytatott, a munkáltató telephelyének közúttal párhuzamos növénytörzse mellett, a kamionparkoló végében. A munkavállaló elhagyta a gépjárművet, hogy az ahhoz rögzített tömlővel a kerítésen belül, a közúttal párhuzamos kertet meglocsolja. A locsoláshoz a tehergépkocsi motorjának járnia kellett, mivel a rászert hidraulikus szivattyú csak így működhetett. A jármű elhagyásakor a munkavállaló azt elmozdulás, elgurulás ellen nem rögzítette. A jármű a hosszirányú és keresztirányú lejtést is figyelembe véve $\approx -1-2^\circ$ -os lejtőn állhatott. Ezen a lejtésen a nem megfelelően rögzített tehergépkocsi, a motor és a szivattyú üzemelése miatti rázkódástól elindult és elkezdett előre gurulni. A tehergépjármű elgurulását észlelhette a munkavállaló, aki azt a nyitott bal oldali ajtón behajolva próbálta valamilyen módon megállítani. Eközben az előre guruló locsolóautó bal ajtaja nekiütközött az ott parkoló járműszerelvénnyel-félpótkocsi bal hátsó sarkának. A munkavállaló az oldalajtó és az utasfülke közé szorult, melynek következtében az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett és a helyszínen elhunyt.



*A baleset helyszínén a locsolóautó
(Rendőrségi fényképfelvétel)*

A hatóság megállapításai:

A tehergépjármű az igazságügyi műszaki mérnök szakértői vélemény szerint a balesetkor megfelelő műszaki állapotban volt. A munkafeladat ellátásához a munkavállaló részéről szakképesítés nem volt szükséges. A munkavállaló B kategóriás gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezett.

A baleset oklancolata:

- Az üzemeltetési vezető kiadta a munkavállalónak a feladatot, telephelyen belüli növények öntözését.
- A munkavállaló egy 1,5 m³-es fémtartállyal és hidraulikus szivattyúval szerelt locsolóautó felépítményű tehergépjárművet használt.
- A jármű elhagyásakor a munkavállaló azt elmozdulás, elgurulás ellen nem rögzítette.
- A tehergépjármű elgurulását észlelte a munkavállaló, annak nyitott bal oldali ajtaján behajolva próbálta azt megállítani.
- Az előre guruló locsolóautó bal ajtaja nekiütközött az ott parkoló járműszerelvénypőtkocsi bal hátsó sarkának.
- A munkavállaló a bal oldalajtó és az utasfülke közé szorult, amelynek következtében az élettől összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett.

A hatóság intézkedései:

A munkaeszköz szabálytalan használatából eredően a tevékenység felfüggesztése.
Hiányosság megszüntetésére kötelező határozat.

Tanulság:

Megelőzhető lett volna a baleset, ha a munkavállaló a jármű elhagyásakor azt elmozdulás, elgurulás ellen rögzíti.

