

## TANULSÁGOS MUNKABALESETEK

– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

### Építési állvány és épület homlokzata között történő leesés

Egy családi ház síkpalával fedett héjazatának cserepes tetőlemezzel történő átfedését végezte 3 fő munkavállaló. A munkafolyamatot állványépítéssel, csatornabontással és tetőfóliázással kezdték a helyszínen. Az épület északi oldala 20 méter széles, a talajszintjétől mérve a csatorna magassága 3,80 méter, a homlokzati állvány járószintjének magassága 2,30 méter volt. Az épület tetőszerkezete az északi oldalon egy síkban futott végig 20 méter hosszúságban, azonban az épület fala az északi oldalon nem egy síkban helyezkedett el, 0,35 méteres lépcső volt a fal síkjában. Az egy munkaszintes homlokzati állványt egyvonalban építették, ezáltal nem követte a falsíkban lévő eltérést.

Az állvány belső, fal felőli oldalán – a 0,40 méter távolság ellenére – nem volt kollektív leesés elleni védelem kialakítva, melynek következtében az egyik munkavállaló a fal és az állvány között lezuhanva súlyos munkabalesetet szenvedett el.



*Az építési állvány  
(munkavédelmi hatóság felvétele)*

### A hatóság megállapításai:

A munkavállaló nem viselt leesés elleni egyéni védőeszközt (teljes testhevedert, zuhanásgátlót, vezető kötelet) az állvány 2,30 méter magasságban elhelyezkedő munkaszintjén tartózkodva, annak ellenére, hogy a homlokzati állvány belső oldala 0,40 m távolságban helyezkedett el a fal síkjától, és ott leesés elleni kollektív védelem nem volt kiépítve.



*Az építési állvány és az épület homlokzata közötti 0,40 m távolság  
(munkavédelmi hatóság felvétele)*

#### A baleset oklángolata:

- A homlokzati állvány a fal síkjával nem volt párhuzamos és 0,30 m-nél nagyobb távolságra helyezkedett el attól.
- A homlokzati állvány belső, fal felőli oldalán kollektív leesés elleni védelem kiépítésére nem került sor.
- Leesés elleni egyéni védőeszközt nem használt a munkavállaló.
- Tetőfólia kifeszítése során a munkavállaló a fal síkja és az állvány között lezuhanva súlyos munkabalesetet szenvedett el.

#### A hatóság intézkedései

- A szabálytalanul kialakított állványon a leesés ellen védő egyéni védőeszköz használata nélküli tevékenység felfüggesztése
- Hiányosság megszüntetését előíró és munkavédelmi bírságot kiszabó határozat

#### Tanulság

A munkabaleset elkerülhető lett volna az állvány szabályos megépítésével, illetve a leesés ellen védő egyéni védőeszköz használatával.